



- Sticla Securizata** +
- Sticla** +
- Ferestre** +
- Usi** +
- Usi garaj/porti** +
- Feronerie** +
- Sisteme** +
- Tehnici de umbrire** +
- Accesori** +
- Usi din lemn** +
- Utile** x
- Avantajele tamplariei**
- Reduceti factura**
- PVC vs Aluminiu**
- Indrumari masuratori**
- Etapele montajului**
- Izolarea rosturilor**
- Tamplarie PVC**
- Tamplarie aluminiu**
- Calculator termopane**



[Prima Pagina](#) > [Avantaje](#) > **Etapele montajului pentru ferestre si usi**


Etapele montajului pentru ferestre si usi

1. Demontarea tamplariei vechi

2. Curatarea zidariei si pregatirea pentru montaj

3. Stabilirea locului unde se va monta tamplaria in glaful de zid

Recomandat este ca tamplaria sa fie montata la mijlocul glafului. Este exclus sa se monteze la interior sau la exterior acestuia. In cazul unei montari spre interior sau spre exterior pot aparea probleme care vor afecta calitatea lucrarii.



4. Pregatirea tamplariei pentru montaj

Daca este **fereastra cu deschidere** se va demonta partea mobila (canatul), pentru a putea efectua monajul. Baghetele de geam vor fi scoase si puse in ordine, pentru a scurta timpul necesar montarii acestora. In cazul in care sunt mai multe ferestre baghetele se pot incurca si astfel suntem nevoiti sa le masuram pe fiecare in parte, pentru a fi siguri ca fiecare baghetă este pusa la locul corespunzator.

5. Fixarea tocoului in zid

In momentul in care tamplaria este introdusa in golul de zid, aceasta trebuie fixata cu distanțiere de jur imprejur.

Se fixeaza tamplaria urmarind in acelasi timp ca aceasta sa fie perfect dreapta, cu ajutorul bolobocului (pe orizontala, pe verticala stanga-dreapta, pe verticala fata-spate).

In momentul in care tamplaria este fixata in distanțiere si este dreapta, se trece la prinderea acesteia in suruburi de montaj.

In cazul in care gaurile de montaj sunt deja date din fabrica, trebuie date gaurile din zidarie, folosind o bormasina cu percutie cu spiral.

In cazul in care nu sunt date de catre fabrica gaurile de montaj, se foloseste o bormasina cu spiral, cu ajutorul careia se gaureste profilul si armatura interioara din otel a profilului. Apoi se foloseste bormasina cu percutie cu un spiral pentru a da gaurile in zid.



O ultima etapa a fixarii tocoului o reprezinta prinderea suruburilor de montaj, cu ajutorul unei bormasini sau a unei surubelnite electrice, cu cap torx.

Prinderea in suruburile de montaj se face in urmatoarea ordine:

- partea de sus
- partile laterale (suruburile de jos)
- restul de suruburi

Suruburile se aleg in asa fel incat sa patrunda in zidarie aproximativ 80mm.

In momentul in care se prind suruburile trebuie avut grija ca tocul sa nu se miste din pozitia in care a fost fixat initial.

6. Umplerea spatiului dintre zidarie si tamplarie

Spatiul dintre zidarie si tamplarie (rostul de montaj) trebuie **izolat** astfel incat sa nu permita patrunderea aerului si umiditatii. Acest spatiu se umple cu spuma poliuretanica.

Spuma are rolul de a izola foarte bine si de a permite tamplariei sa se dilate (spuma se comprima), astfel incat sa nu afecteze integritatea tamplariei sau a sticlei.

Daca nu ar avea spatiu pentru dilatare (tamplaria ar fi montata fixa, in zid), ar exista pericolul sa





Daca se aplica spuma pe partea intorsa (compatibila cu imprimanta folosita) si sticla este posibil sa crepe tamplarie sau sa se spargă sticla.



7. Calarea sticlei (sau a panelului)

Ferestre fixe:

- se aplică pe partea de jos două sau trei cale daca latimea ferestrei este foarte mare, distanța de la colțul ferestrei până la cală trebuie să fie de aproximativ 80mm
- se aplică distanțierii de regula de 5mm
- se fixează geamul astfel încât bagheta geamului să fie simetrică stanga-dreapta, sus-jos



Ferestre fixe cu montant orizontal:

Calele și distanțierii se aplică în ordinea prezentată în figura alăturată.

Observație:

La ferestrele cu deschidere, înainte de calarea sticlei, între toc și canat se fixează "profile de transport" pentru a asigura suprapunerea uniformă a canatului pe toc.

Ferestre cu deschidere:

Se montează canatul în toc și pentru fixarea cat mai precisa se aplică pe toc în partea opusă balamalelor profile de transport.

Calele se aplică în ordinea următoare:


- două cale în partea de jos
- o cală în partea de sus pe laterală cu manerul
- o cală lateral jos unde se află balamaua inferioară

Pentru echilibrarea sticlei se mai aplică două cale pe laterale în partea superioară a canatului.



Observații:

Calele cu numerele 4 și 5 se aplică de regulă pentru ferestre cu dimensiuni mari și pentru uși. Ultimii distanțieri se aplică la cală cu numarul 6, se fortează cu lopetica de calare, între sticla și canat, umplându-se spațiul cu distanțieri.



Ferestre cu deschidere cu montant orizontal:

Se calează de jos în sus.

Observație: Calele cu numerele 3, 4, 10 și 11 se aplică pe ferestre cu dimensiuni mari și pentru uși. Ultimii distanțieri se aplică pe cală numarul 12.

8. Punerea baghetelor

Indiferent de tipul de fereastră, după calarea sticlei, se bat baghetele de geam, mai întâi cele cu dimensiuni mici și apoi cele cu dimensiuni mari, care se pot arcui (daca ar fi pușe mai întâi baghetele mari de geam, cele mici nu s-ar mai putea pune datorită faptului că nu mai pot fi indoite, fiind scurte). Dacă fereastră (usa) are traversă, după ce s-au aplicat baghetele de geam, se bate cu ciocanul de cauciuc către interior în zona unde se gaseste traversa, pentru revenirea ferestrei (ușii) la forma initială. Dacă fereastră sau usa este în două canăte, se bate cu ciocanul de cauciuc în ambele canăte către interiorul acestora, pentru revenirea la forma initială.

Observație:

Fereastră va fi utilizată după 24 de ore de la finalizarea montajului!